




Sutartiniai ženklai							
		Valomi grioviai					
		Esami grioviai					
		Esami keliai					
		Remontuojamas drenazas					

Atestato Nr.	VGTU				Jančiūnų k.v. Gudakampio kaimo Šalčykščios upės baseino Š-3 ir Š-5 griovių ir jų statinių remontas-rekonstrukcija		Laida
	Pareigos	V. Pavarde	Data	Parašas	Planas M 1:10000		Lapas
	Autorius	V.Stukaite	2010 09				Lapu
							1 1