


GRIOVYS Š-3

Pk 10+65

M 1 : 100



Slaito koef.: 1.50

Griovio gylis: 2.23

Atestato Nr.	VGTU				Jančiūnų k.v. Gudakampio kaimo Šalčykščios upės baseino Š-3 ir Š-5 griovių ir jų statinių remontas-rekonstrukcija		Laida
	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Griovio Š-3 skersinis profilis	Lapas	Lapų
	Autorius	V. Stukaitė	2010 09			1	1