




D priedas. Kelio dangos paviršiaus atsparumas slydimui matavimų grafikai




D.1 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė ruože 8,365–9,190 km (kelio danga – paviršiaus apdaras, įrengta 2017 metais)




D.2 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas $D_{(IV)}$, kelio Nr. 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai ruože 0,085–2,245 km (kelio danga – paviršiaus apdorojimas, įrengta 2015 metais)




D.3 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. 3404 Baisogala–Baisogalos g. st. ruože 1,09–2,015 km (kelio danga – paviršiaus apdaras, įrengta 2014 metais), du matavimai




D.4 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $G_{(IV)}$, kelio Nr. 5202 Vilnius–Turgečiai–Kurmilionys ruože 11,98–13,87 km (kelio danga – paviršiaus apdaras su granito skalda, įrengta 2016 metais)




D.5 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $G_{(IV)}$, kelio Nr. 5202 Vilnius–Turgečiai–Kurmilionys ruože 12,20–13,85 km (kelio danga – paviršiaus apdaras su granito skalda, įrengta 2016 metais)




D.6 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas ruože 77,585–77,935 km (kelio danga – AC 11 VS, įrengta 2013 metais)




D.7 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruože 23,050–23,960 km (kelio danga – AC 11 VS, įrengta 2014 metais) ruožas 2




D.8 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruože 28,035–28,945 km (kelio danga – AC 11 VS, įrengta 2014 metais) ruožas 3




D.9 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, G(IV), kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruože 19,38–22,315 km (kelio danga – AC 11 VS, įrengta 2016 metais)




D.10 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, G(IV), kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruože 19,61–23,101 km (kelio danga – AC 11 VS, įrengta 2016 metais)




D.11 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. A3 Vilnius–Minskas ruože 22,085–23,955 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2013 metais)




D.12 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. A15, Vilnius–Lyda ruože 33,085–35,245 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2012 metais), ruožas 1




D.13 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. A15 Vilnius–Lyda ruože 38,060–39,005 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2012 metais), ruožas 2



D.14 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $D_{(IV)}$, kelio Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis ruože 2,490–3,715 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2014 metais)



D.15 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $G_{(IV)}$, kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruože 142,00–149,855 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2015 metais)



D.16 pav. Kelio dangos sukibimo koeficientas, $G_{(IV)}$, kelio Nr. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruože 135,39–148,594 km (kelio danga – SMA 11 S, įrengta 2015 metais)